

Wycena numer: 1757E052026

z dnia: 2026/05/25

Wykonawca opinii : Piotr Piórkowski

Zleceniodawca: Syndyk Bartosz Grenda

Adres: Turystyczna 71, 87-100 Toruń

Zlec. pismo, znak: Postanowienie

z dnia: 2026/05/20

Właściciel: Przemysław Romański w upadłości

Adres: ul. Bananowa 11/12, 87-100 Toruń

Sygnatura akt: TO1T/GU/244/2026/6

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA WYCENY

- Oględziny pojazdu wykonane osobiście w dniu 21.05.2026r., na parkingu Zleceniodawcy.
- Brak informacji o historii eksploatacji i przeprowadzanych naprawach, brak książki serwisowej.
- Wycena sporządzona na podstawie danych z branżowych stron internetowych oraz z oprogramowania Info-Ekspert.
- Wycena sporządzona w oparciu m.in o Instrukcję określania wartości pojazdów nr 1/2024 wydanej SRTSiRD.
- Dowód rejestracyjny pojazdu.
- CEPIK. Na podstawie informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wynika, że pojazd został skradziony i po dwóch dniach odnaleziony. Pierwsze badanie techniczne wykonano w dniu 07/01/2026 z adnotacją, że licznik został wymieniony.
- Dane o historii pojazdu na podstawie danych z systemu Audatex:
Przedmiotowy pojazd miał w systemie Audatex 3 zarejestrowane zdarzenia. Dodatkowo w CEPIK-u zarejestrowana jest kradzież pojazdu oraz jego odnalezienie. Według stanu nadziej 17/09/2024 przebieg pojazdu wynosił 73 100 km. Według stanu podczas badania technicznego w dniu 07/01/2026 przebieg pojazdu wynosił 35 131 km. W tym też dniu zgłoszono wymianę licznika. Stan licznika odczytany podczas oględzin w dniu 21/05/2026 wynosił 44 174 km. W świetle obowiązujących przepisów w ciągu 14 dni od wymiany licznika należy zgłosić się na Stację Kontroli Pojazdów (SKP) celem złożenia oświadczenia o powodach wymiany oraz weryfikacji poprawności działania i zarejestrowania nowego stanu licznika. Należy wskazać, że od daty pierwszej rejestracji pojazdu do dnia zgłoszenia szkody czyli 04/02/2024 pojazd średnio dziennie przejeżdżał 136 km, zaś licząc do dnia następnego zdarzenia (przy stanie licznika 73 100 km, średnia dzienna wynosi 129 km, ale należy tu wskazać, że pojazd był wyłączony z eksploatacji na czas pierwszej naprawy). Nie jest znany stan licznika od drugiej naprawy do kradzieży pojazdu i wymiany licznika oraz z jakim przebiegiem założono "nowy" licznik. W okresie od 07/01/2026 do oględzin pojazd średnio wykonywał dziennie 68 km, ale nie wiadomo kiedy ostatni raz był eksploatowany. Podsumowując: Biorąc pod uwagę przeprowadzone analizy wskazuje się, że przedmiotowy pojazd winien mieć przebieg nie mniejszy niż 115 000 km a nie większy niż 153 000 km. Jednakże przebieg ten mógłby być w zależności od okoliczności i nieznanych przestojów (mniejszy lub większy). Dla celów ujednolicenia szacowanego przebiegu do dalszych korekt przyjęto szacowany przebieg po uśrednieniu tych wartości, co stanowi 134 000 km. Uwaga! W przypadku ujawnienia rzeczywistego przebiegu pojazdu niniejsza wartość może być skorygowana.

8. Wyposażenie pojazdu na podstawie informacji z Autoryzowanego Serwisu VW Plichta w Toruniu. Pozyskano także informację, że przedmiotowy pojazd był raz w ASO w grudniu 2023 przy przebiegu 38 813 km oraz brak jest w ich w historii napraw blacharsko-lakierniczych.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] V-2026
Marka: VOLKSWAGEN		Rok produkcji: 2022
Model: Golf VIII 2.0 TSI MR`20 E6d		
Wersja: R 4MOTION DSG		Nr rejestracyjny: CT 196AP
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy		VIN: WVVZZZCD0PW103703



Nr INFO-EKSPERT / ID pojazdu	040-10185 / 199553
Data pierwszej rejestracji	2023/02/22
Data ważności badania technicznego	2028/01/07
Data oględzin	2026/05/21
Miejsce oględzin	ul. Turystyczna 71, 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie
Wskażanie drogomierza / Przebieg szacowany	44174 km / 134000 km
Okres eksploatacji pojazdu (23/02/22-26/05/21)	39 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy typu uni
Dop. masa całkow.	2030 kg
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1984 ccm / 235kW (320KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	4x4

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień 21 maja 2026 roku wynosi:

57100 PLN w tym VAT (23,0%) 10677,24 PLN

ZAŁĄCZNIKI
1 Wycena wartości - druk podstawowy
2 Ocena techniczna
3 Opis powłoki lakierowej
4 Dokumentacja fotograficzna
5 Kalkulacja Audatex - Naprawa pojazdu uszkodzonego
6 Wycena wartości - arkusz kontrolny
7 Arkusz wyliczenia wartości pojazdu uszkodzonego

Wykonawca opinii : Piotr Piórkowski

Zleceniodawca: Syndyk Bartosz Grenda

Adres: Turystyczna 71, 87-100 Toruń

Zlec. pismo, znak: Postanowienie

z dnia: 2026/05/20

Właściciel: Przemysław Romański w upadłości

Adres: ul. Bananowa 11/12, 87-100 Toruń

Sygnatura akt: TO1T/GU/244/2026/6

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] V-2026

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2022

Model: Golf VIII 2.0 TSI MR`20 E6d

Wersja: R 4MOTION DSG

Nr rejestracyjny: CT 196AP

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WVVZZZCD0PW103703

Nr INFO-EKSPERT / ID pojazdu	040-10185 / 199553
Data pierwszej rejestracji	2023/02/22
Data ważności badania technicznego	2028/01/07
Data oględzin	2026/05/21
Miejsce oględzin	ul. Turystyczna 71, 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie
Wskażanie drogomierza / Przebieg szacowany	44174 km / 134000 km
Okres eksploatacji pojazdu (23/02/22-26/05/21)	39 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy typu uni
Dop. masa całkow.	2030 kg
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1984 ccm / 235kW (320KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	4x4

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2022.08-2022.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent podjazdu i zjazdu	26	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
2	Asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist	27	Poduszki powietrzne boczne przednie
3	Blokada mechanizmu różnicowego XDS	28	Reflektory LED Plus
4	Digital Cockpit Pro - cyfrowy zestaw skażników z komputerem pokładowym	29	Sygnalizacja zmęczenia kierowcy
5	Dywaniki przed/tył	30	System automatycznego powiadamiania ratunkowego eCall
6	Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości i z regulacją odcinka lędźwiowego, sportowy	31	System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu Keyless Go
7	Głośniki 7 szt.	32	System Car-Net: App Connect
8	Gniazdo 12V w bagażniku	33	System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania
9	Hamulec postojowy automatyczny	34	System Start/Stop
10	Hamulec wielokolizyjny	35	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
11	Immobilizer	36	System usług mobilnych We Connect Plus (1 rok bezpłatnie)
12	Klimatyzacja Climatronic 3 strefowa z filtrem "Air Care"	37	System wyboru profilu jazdy
13	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	38	Szyby przednie regulowane elektrycznie
14	Kurtyny powietrzne boczne	39	Szyby tylne przyciemniane
15	Listwa osłony chłodnicy i wgłębienie klamek podświetlane	40	Szyby tylne regulowane elektrycznie

16	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	41	Światła tylne LED
17	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	42	Tarcze kół aluminiowe 18" "Jerez" opony 225/45
18	Ładowarka indukcyjna	43	Tuner radiowy cyfrowy DAB+
19	Mocowanie fotelika ISOFIX na przednim fotelu pasażera	44	Wspomaganie układu kierowniczego progresywne
20	Nakładki aluminiowe na pedały	45	Zaciski hamulcowe lakierowane w kolorze czerwonym
21	Oparcie siedzeń tylnych dzielone 1/3:2/3	46	Zamek centralny zdalnie sterowany
22	Podłokietnik przedni z zamykanym schowkiem	47	Zawieszenie sportowe
23	Podsufitka czarna	48	Zderzaki w kolorze nadwozia
24	Poduszka powietrzna kierowcy	49	Zestaw naprawczy opon
25	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1	Czujniki parkowania - przód/tył Czujniki parkowania - przód Czujniki parkowania - tył
2	Kierownica 3-ramienna sportowa, wielofunkcyjna pokryta skórą Kierownica wielofunkcyjna Kierownica pokryta skórą Kierownica 3-ramienna sportowa
3	Pakiet Ambient Plus Oświetlenie Ambiente (przestrzeń na nogi z przodu) Oświetlenie Ambiente (30 kolorów)
4	Pakiet Czujnik deszczu Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie Wycieraczki z czujnikiem deszczu
5	Pakiet siedzenia komfortowe Basic Podłokietnik przedni Złącza USB typu A i C Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości
6	System "Park Pilot" Czujniki parkowania - przód Czujniki parkowania - tył Wizualizacja odstępu od przeszkody na ekranie radia
7	System ESP+ASR+ABS+EDS+MSR+wspomaganie nagłego hamowania ABS - system zapobiegający blokowaniu kół System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR Blokada mechanizmu różnicowego EDS System wspomagania nagłego hamowania System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP System p/poślizgowy MSR
8	System radiowy Ready2Discover z usługą Streaming&Internet System Car-Net: App Connect Radio FM Wyświetlacz kolorowy dotykowy 10"
9	Światła do jazdy dziennej LED Światła do jazdy dziennej LED Światła tylne LED
10	Tempomat aktywny z funkcją Stop & Go Tempomat aktywny System Stop & Go

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Asystent świateł drogowych Light Assist	340
2	Audio System Harmon Kardon Surround Sound	858
3	Autoalarm z zabezpieczeniem wnętrza i blokadą odholowania	624
4	+Kierownica podgrzewana	414
5	Okno dachowe panoramiczne regulowane elektrycznie	1 655
6	Pakiet stylistyczny Black Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym Listwy boczne czarne Grill wykończony w kolorze czarnym	552
7	Pakiet Travel Assist Medium (dopłata) Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie Asystent zmiany pasa ruchu Side Assist System Traffic Jam Assist - asystent jazdy w korku	1 350

8	Pakiet Zimowy (dopłata)	615
	Spryskiwacze reflektorów	
	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	
	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	
	Sterowanie radiem w kierownicy	
	Fotel kierowcy podgrzewany	
	Kierownica pokryta skórą	
	Fotel pasażera podgrzewany	
	Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy	
	Sterowanie komputerem pokładowym przy kierownicy	
9	Reflektory LED Matrix IQ.LIGHT	2 127
10	+ Spoiler dachowy	663
11	System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu Keyless Access	679
12	System nawigacji satelitarnej Discover Media z usługą Streaming & Internet (dopłata)	925
	System obsługi głosowej	
	System nawigacji satelitarnej "Discover Media"	
	Tuner radiowy cyfrowy DAB+	
	Mapa Europy	
	System rozpoznawania znaków drogowych Sign Assist	
	Wświetlacz kolorowy dotykowy 10"	
13	System Rear Assist - kamera cofania	606
14	Tarcze kół aluminiowe 19" "Estoril", czarne, układ kierowniczy progresywny (dopłata)	1 786
15	Układ wydechowy R-Performance (z tytanu)	5 831

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	PIRELLI 235/35 R19 91Y XL CINTURATO ALLSEASON SF2 TL	4,0	66
Przednie prawe:	PIRELLI 235/35 R19 91Y XL CINTURATO ALLSEASON SF2 TL	4,0	66
Tylnie lewe:	*WINDFORCE 235/35 ZR 19 91Y CATCHFORS UHP PRO	5,0	52
Tylnie prawe:	*WINDFORCE 235/35 ZR 19 91Y CATCHFORS UHP PRO	5,0	52

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Oględziny przedmiotowego pojazdu dokonano w warunkach parkingowych, Identyfikacji pojazdu dokonano z natury na podstawie ujawnionych numerów nadwozia, tabliczki identyfikacyjnej potwierdzonej zapisami w dowodzie rejestracyjnym. Jazda próbna niemożliwa ze względu na stan techniczny pojazdu.

Silnik z wyposażeniem - osprzęt kompletny. rozruch dobry (przed uruchomieniem silnika zweryfikowano stan oleju - poziom w granicach normy), w możliwym zakresie do weryfikacji wycieków nie stwierdzono. Zalecana weryfikacja w warunkach warsztatowych lub stacji diagnostycznej.

Nadwozie:

- Części zakwalifikowana do wymiany i naprawy wymienione poniżej. W trakcie oględzin stwierdzono poza częściami uszkodzonymi i ujawnionymi na dokumentacji zdjęciowej, także uszkodzenia części, które nie mogły być ujawnione ze względu na ich zabudowanie ale fizyczna weryfikacja stwierdza ich uszkodzenie - jak np reflektory przednie (podczas oględzin były luźne, prawdopodobnie popękane zaczepy dolne).

- Wnętrze pojazdu:

- ślady znacznego zabrudzenia tapicerki siedzeń przednich pojazdu, miejscowo osłony poszyć wewnętrznych luźne lub zdemontowane, tapicerki drzwi nie właściwie spasowane, poduszka boczna prawa pasażera zamontowana niewłaściwie (prawdopodobnie po wyzwoleniu), tapicerka fotela pasażera prawa podarta, wyściółka fotela prawego rozdarta, uszczelki drzwi luźne, mechanizm szyb bocznych prawych uszkodzone, klimatyzacja, szyby elektryczne drzwi lewych, ogrzewanie siedzeń i multimedia - sprawne, znaczna ilość wyświetlanych komunikatów o niesprawności, szyba czołowa po wymianie, Zawieszenie i układ kierowniczy - z zewnętrznych oględzin w możliwym zakresie do sprawdzenia braków nie stwierdzono, brak możliwości weryfikacji stanu technicznego poszczególnych składowych. UWAGA! zawieszenie koła przedniego prawego znacznie cofnięte w stosunku do koła przedniego lewego. Zalecana weryfikacja w warunkach warsztatowych i/lub stacji diagnostycznej. Możliwa konieczność wymiany części zawieszenia przedniego prawego.

Układ napędowy - z zewnętrznych oględzin w możliwym zakresie do sprawdzenia braków nie stwierdzono, brak możliwości weryfikacji stanu technicznego poszczególnych składowych.

Zalecana weryfikacja w warunkach warsztatowych i/lub stacji diagnostycznej.

Układ hamulcowy - z zewnętrznych oględzin w możliwym zakresie do sprawdzenia braków nie stwierdzono, brak możliwości weryfikacji stanu technicznego poszczególnych składowych, tarcza hamulcowa prawa ze śladami przegrzania. Zalecana weryfikacja w warunkach warsztatowych i/lub stacji diagnostycznej.

UWAGA!

W celu przeprowadzenia rzeczywistego stanu pojazdu w zakresie określenia pełnych uszkodzeń pojazdu w tym przede wszystkim zaiwieszenia przód + tył należy przeprowadzić oględziny w warunkach warsztatowych z wykoaniem pomiarów geometrii zawieszenia przód + tył. Dodatkowo należy przeprowadzić diagnostykę pojazdu z podłączeniem pojazdu pod komputer.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (48 mies.) 130 500 PLN

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE 19 025 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ 7 594 PLN

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2022/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 9 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG - 19 147 PLN

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 66 300 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 67 700 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -12,19%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE - 592 PLN

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE - 34 491 PLN

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	-6 898

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.

W pojeździe stwierdzono: zabrudzenie tapicerki siedzeń nadwozia, zabrudzone wykładziny wnętrza nadwozia, liczne odpryski powłoki lakierowej poszycia nadwozia.

Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-10,0	-13 797
--	-------	---------

Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.

W pojeździe stwierdzono: wadliwie wykonaną naprawę nadwozia z odtworzeniem znacznie zdeformowanych elementów za pomocą grubych warstw szpachli, brak odwzorowania podczas naprawy pierwotnych kształtów elementów nadwozia, wykonane wadliwie pasowanie naprawcze elementów nadwozia, brak zgodności odcieni lakieru elementów poszycia nadwozia, zacieki powłoki lakierowej naprawianych i wymienianych części nadwozia.

Pojazd oprócz wyżej wymienionych wad posiada widoczną znaczną niedbałość przy wykonywanej naprawie blacharsko-lakierniczej w postaci niewyrównania powierzchni naprawianych, pozostałości materiału lakierniczego na nienaprawianych częściach oraz uszczelkach czy tapicerce, miejscowe odpryski materiału lakierniczego, wtrącenia, części montażowe elementów naprawianych luźne lub popękane zaczepy, niesprawności osprzętu montowanego po wykonanej naprawie, luźne listwy, uszczelki etc.

Szczególny charakter eksploatacji	-5,0	-6 898
-----------------------------------	------	--------

Negatywny wpływ na wartość rynkową może mieć używanie pojazdu w nietypowych warunkach, jak też w nietypowy sposób, np.: do nauki jazdy, do jazd sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowych, częsta jazda z przyczepą przez samochód osobowy lub terenowy, itp. Wielkość tej korekty szacuje się w zależności od intensywności i okresu eksploatacji pojazdu w szczególnie sposób.

Pojazd wykorzystywany do wynajmu

Możliwe ukryte wady i niesprawności

-5,0

-6 898

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień 21 maja 2026 roku wynosi:

102900 PLN

(słownie: sto dwa tysiące dziewięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 19241,46 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień 21 maja 2026 roku wynosi:

57100 PLN

(słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sto złotych)

w tym VAT (23,0%) 10677,24 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na V 2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- Wartość przedmiotu wyceny została sporządzona na dzień wykonania oględzin,
- Wykonawca wyceny nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu wyceny, wynikającym z przedstawionych mu przez zleceniodawcę i osobę okazującą informacji, jeśli było brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym przez wykonawcę lub było niemożliwe bądź utrudnione.
- Niniejsza wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego oraz autentyczności numerów identyfikacyjnych i za taką nie może być uznawana.
- Rzecznik nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność przedstawionych dokumentów i przekazanych informacji.
- Nie badano tytułu prawnego wycenianego pojazdu i ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży za oszacowaną wartość pojazdów.
- Przedmiotowa wycena wraz z niniejszym załącznikiem stanowi integralną całość. Sam załącznik ani sama wycena nie mogą być interpretowane oddzielnie.
- W przypadku pojawienia się dokumentów i informacji mających wpływ na wartość przedmiotu, istnieje możliwość ponownej weryfikacji z ewentualną zmianą niniejszej opinii (wyceny).
- Wycenę sporządzono bezstronnie zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem rzeczoznawcy w ilości szt. 1.

Wykonawca opinii : Piotr Piórkowski

Zleceniodawca: Syndyk Bartosz Grenda

Adres: Turystyczna 71, 87-100 Toruń

Zlec. pismo, znak: Postanowienie

z dnia: 2026/05/20

Właściciel: Przemysław Romański w upadłości

Adres: ul. Bananowa 11/12, 87-100 Toruń

Sygnatura akt: TO1T/GU/244/2026/6

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] V-2026

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2022

Model: Golf VIII 2.0 TSI MR`20 E6d

Wersja: R 4MOTION DSG

Nr rejestracyjny: CT 196AP

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WVVZZZCD0PW103703

Nr INFO-EKSPERT / ID pojazdu	040-10185 / 199553
Data pierwszej rejestracji	2023/02/22
Data ważności badania technicznego	2028/01/07
Data oględzin	2026/05/21
Miejsce oględzin	ul. Turystyczna 71, 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie
Wskaźnik drogowy / Przebieg szacowany	44174 km / 134000 km
Okres eksploatacji pojazdu (23/02/22-26/05/21)	39 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy typu uni
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1984 ccm / 235kW (320KM)
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	4x4

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Oględziny przedmiotowego pojazdu dokonano w warunkach parkingowych, Identyfikacji pojazdu dokonano z natury na podstawie ujawnionych numerów nadwozia, tabliczki identyfikacyjnej potwierdzonej zapisami w dowodzie rejestracyjnym. Jazda próbna niemożliwa ze względu na stan techniczny pojazdu.

Silnik z wyposażeniem - osprzęt kompletny. rozruch dobry (przed uruchomieniem silnika zweryfikowano stan oleju - poziom w granicach normy), w możliwym zakresie do weryfikacji wycieków nie stwierdzono. Zalecana weryfikacja w warunkach warsztatowych lub stacji diagnostycznej.

Nadwozie:

- Części zakwalifikowana do wymiany i naprawy wymienione poniżej. W trakcie oględzin stwierdzono poza częściami uszkodzonymi i ujawnionymi na dokumentacji zdjęciowej, także uszkodzenia części, które nie mogły być ujawnione ze względu na ich zabudowanie ale fizyczna weryfikacja stwierdza ich uszkodzenie - jak np reflektory przednie (podczas oględzin były luźne, prawdopodobnie popękane zaczepy dolne).

- Wnętrze pojazdu:

- ślady znacznego zabrudzenia tapicerki siedzeń przednich pojazdu, miejscowo osłony poszyć wewnętrznych luźne lub zdemontowane, tapicerki drzwi nie właściwie spasowane, poduszka boczna prawa pasażera zamontowana niewłaściwie (prawdopodobnie po wyzwoleniu), tapicerka fotela pasażera prawa podarta, wyściółka fotela prawego rozdarta, uszczelki drzwi luźne, mechanizm szyb bocznych prawych uszkodzone, klimatyzacja, szyby elektryczne drzwi lewych, ogrzewanie siedzeń i multimedia - sprawne, znaczna ilość wyświetlanych komunikatów o niesprawności, szyba czołowa po wymianie, Zawieszenie i układ kierowniczy - z zewnętrznych oględzin w możliwym zakresie do sprawdzenia braków nie stwierdzono, brak możliwości weryfikacji stanu technicznego poszczególnych składowych. UWAGA!

zawieszenie koła przedniego prawego znacznie cofnięte w stosunku do koła przedniego lewego. Zalecana weryfikacja w warunkach warsztatowych i/lub stacji diagnostycznej. Możliwa konieczność wymiany części zawieszenia przedniego prawego.

Układ napędowy - z zewnętrznych oględzin w możliwym zakresie do sprawdzenia braków nie stwierdzono, brak możliwości weryfikacji stanu technicznego poszczególnych składowych.

Zalecana weryfikacja w warunkach warsztatowych i/lub stacji diagnostycznej.

Układ hamulcowy - z zewnętrznych oględzin w możliwym zakresie do sprawdzenia braków nie stwierdzono, brak możliwości weryfikacji stanu technicznego poszczególnych składowych, tarcza hamulcowa prawa ze śladami przegrzania. Zalecana weryfikacja w warunkach warsztatowych i/lub stacji diagnostycznej.

UWAGA!

W celu przeprowadzenia rzeczywistego stanu pojazdu w zakresie określenia pełnych uszkodzeń pojazdu w tym przede wszystkim zawieszenia przód + tył należy przeprowadzić oględziny w warunkach warsztatowych z wykoaniem pomiarów geometrii zawieszenia przód + tył. Dodatkowo należy przeprowadzić diagnostykę pojazdu z podłączeniem pojazdu pod komputer.

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p.	Kod części	Symbol operacji	Nazwa części zamiennej	NZS [%]
1	0283	E	NAKŁADKA ZDERZAKA P	
2	0301	E	CZUJN PRZ Z L PARKOW	
3	0302	E	CZUJN PRZ Z P PARKOW	
4	0303	E	CZUJN PRZ W L PARKOW	
5	0304	E	CZUJN PRZ W P PARKOW	
6	0431	E	VW ZNAK PRZ	
7	0561	E	REFLEKTOR L KPL	
8	0562	E	REFLEKTOR P KPL	
9	1324	E	OSŁ P WNĘKI PODSZYB	
10	1510	E	USZCZ ZEW DRZWI P P	
11	1561	E	KLAMK ZEWN DRZ PRZ L	
12	1591	E	USZCZ P KLAMKI PRZ L	
13	1737	E	WSPOR LUSTER ZEWN L	
14	1738	E	WSPOR LUSTER ZEWN P	
15	1897	E	PROWAD SZYBY DRZ T L	
16	2210	E	WYKL DOL WZMOCNIE P	
17	2583	E	NAKŁADKA ZDERZAKA T	
18	2605	E	DYFUZOR ZDERZAKA TYL	
19	2787	E	ZAMOC CZUJNIKA T L Z	
20	2788	E	ZAMOC CZUJNIKA T P Z	
21	2789	E	ZAMOC CZUJNIKA T L W	
22	2790	E	ZAMOC CZUJNIKA T P W	
23	2797	E	PODKŁAD SYNTETYCZNY	
24	2798	E	PŁYN CZYSZCZĄCY	
25	2799	E	CZUJN KLEJ 2 SKŁAD	
26	3281	E	LAMPY TYL ZEW L	
27	3282	E	LAMPY TYL ZEW P	
28	3283	E	LAMPY TYL WEW L	
29	3961	E	USZTYWN POPRZECZNE T	
30	4201	E	NADKOLE T L	
31	4465	E	KONDENSATOR	
32	4578	E	NAKL WYSC OPARCIA P	
33	4608	E	AIRBAG BOCZ PRZ P	
34	4610	E	SYST AIRBAG BOCZ P P	
35	4612	E	CZUJN AIRBAGU DRZ PP	
36	4661	E	PAS BEZPIECZ P L	
37	4841	E	PAS BEZPIECZ T L	
38	4852	E	OSŁONA BAGAŻNIKA	
39	4909	E	WYKL L KLAPY TYLNEJ	

40	4941	E	WYKL SLUPKA "A" G L
41	7142	E	TARCZA HAM P P
42	7180	E	KPL KLOCKOW HAM P
43	7201	E	FELGA P L
44	7202	E	FELGA P P
45	7209	E	KOLPAK KOLA P L
46	7227	E	OPONA P L
47	7228	E	OPONA P P
48	7763	E	DODATK CHŁODNICA L
49	8745	E	CHŁODNICA POW DOŁAD
50	8826	E	OCHR TERMI ŚRO WYDE
51	9551	E	FELGA TYL L
52	9552	E	FELGA T P
53	9557	E	KOLPAK KOLA T L

CZĘŚCI DO NAPRAWY

L.p.	Kod części	Symbol operacji	Nazwa części / operacji	Czas pracy [JC]
1	0741	I	BŁOTNIK L	5
2	0742	I	BŁOTNIK P	10
3	1482	I	DRZWI PRZ P	10
4	2209	I	WYKL DOL WZMOCNIE L	5
5	2292	IT	SŁUPEK B/W SPORNIK P	20
6	3045	I	SPOILER TYLNY	20
7	4590	I	POSZYCIE OPARCIA P P	20

CZĘŚCI DO LAKIEROWANIA

L.p.	Kod części	Symbol operacji	Nazwa części / operacji
1	0283	LE1	NAKŁADKA ZDERZAKA P
2	0301	LE1	CZUJN PRZ Z L PARKOW
3	0302	LE1	CZUJN PRZ Z P PARKOW
4	0303	LE1	CZUJN PRZ W L PARKOW
5	0304	LE1	CZUJN PRZ W P PARKOW
6	1561	LE1	KLAMK ZEWN DRZ PRZ L
7	2210	LE1	WYKL DOL WZMOCNIE P
8	2583	LE1	NAKŁADKA ZDERZAKA T
9	0741	LI	BŁOTNIK L
10	0742	LI	BŁOTNIK P
11	1482	LI	DRZWI PRZ P
12	2209	LI	WYKL DOL WZMOCNIE L
13	2292	LI	SŁUPEK B/W SPORNIK P
14	3045	LI	SPOILER TYLNY

Wykonawca opinii : Piotr Piórkowski

Zleceniodawca: Syndyk Bartosz Grenda

Adres: Turystyczna 71, 87-100 Toruń

Zlec. pismo, znak: Postanowienie

z dnia: 2026/05/20

Właściciel: Przemysław Romański w upadłości

Adres: ul. Bananowa 11/12, 87-100 Toruń

Sygnatura akt: TO1T/GU/244/2026/6

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] V-2026

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2022


Model: Golf VIII 2.0 TSI MR`20 E6d

Wersja: R 4MOTION DSG

Nr rejestracyjny: CT 196AP

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 1757E052026

z dnia: 2026/05/25

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] V-2026

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2022

Model: Golf VIII 2.0 TSI MR`20 E6d

Wersja: R 4MOTION DSG

Nr rejestracyjny: CT 196AP

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



IMG_20260521_112359



IMG_20260521_112404



IMG_20260521_112412



IMG_20260521_112421



IMG_20260521_112426




IMG_20260521_112430



IMG_20260521_112520



IMG_20260521_112525_1



IMG_20260521_112533



IMG_20260521_112615



IMG_20260521_112624



IMG_20260521_112626



IMG_20260521_112651



IMG_20260521_112712



IMG_20260521_112755



IMG_20260521_112928



IMG_20260521_113138



IMG_20260521_113147



IMG_20260521_113355




IMG_20260521_113459



IMG_20260521_113503




IMG_20260521_113507



IMG_20260521_113528



IMG_20260521_113544



IMG_20260521_113725



IMG_20260521_113757



IMG_20260521_113804



IMG_20260521_113835



IMG_20260521_113848



IMG_20260521_113852



IMG_20260521_115454



IMG_20260521_114008



IMG_20260521_114155



IMG_20260521_114255



IMG_20260521_114346



IMG_20260521_114909



IMG_20260521_114939



IMG_20260521_114954




IMG_20260521_115000



IMG_20260521_115011



IMG_20260521_115104



IMG_20260521_115113



IMG_20260521_115204



IMG_20260521_115210



IMG_20260521_115213



IMG_20260521_115222



IMG_20260521_115228



IMG_20260521_115230



IMG_20260521_115232



IMG_20260521_115250



IMG_20260521_115253



IMG_20260521_115306



IMG_20260521_115316



IMG_20260521_115318



IMG_20260521_115328



IMG_20260521_115338



IMG_20260521_115341



IMG_20260521_115355



IMG_20260521_115400



IMG_20260521_115413



IMG_20260521_115416



IMG_20260521_115424




IMG_20260521_115430



IMG_20260521_115433




IMG_20260521_115508



IMG_20260521_115521



IMG_20260521_115525



IMG_20260521_115552



IMG_20260521_115631



IMG_20260521_115727



IMG_20260521_115730



IMG_20260521_115733



IMG_20260521_115740



IMG_20260521_115750



IMG_20260521_115804



IMG_20260521_115831



IMG_20260521_115836



IMG_20260521_115846




IMG_20260521_115848



IMG_20260521_115858



IMG_20260521_115901



IMG_20260521_115904



IMG_20260521_115919



IMG_20260521_115929



IMG_20260521_115931



IMG_20260521_115954



IMG_20260521_115956



IMG_20260521_115959



IMG_20260521_120020



IMG_20260521_120026



IMG_20260521_120033



IMG_20260521_120044



IMG_20260521_120048



IMG_20260521_120053



IMG_20260521_120055



IMG_20260521_120101



IMG_20260521_120105



IMG_20260521_120144



IMG_20260521_120154



IMG_20260521_120157



IMG_20260521_120251



IMG_20260521_120304



IMG_20260521_120321



IMG_20260521_120400




IMG_20260521_120407



IMG_20260521_120506



IMG_20260521_120508



IMG_20260521_120540



IMG_20260521_120632



IMG_20260521_120701



IMG_20260521_120712



IMG_20260521_120719



IMG_20260521_120754



IMG_20260521_120815



IMG_20260521_120822



IMG_20260521_120842



IMG_20260521_120849



IMG_20260521_120858



IMG_20260521_120903



IMG_20260521_120922



IMG_20260521_120936



IMG_20260521_120942



IMG_20260521_120949



IMG_20260521_120951



IMG_20260521_121028



IMG_20260521_121107



IMG_20260521_121129



IMG_20260521_121148



IMG_20260521_121211



IMG_20260521_121214



IMG_20260521_121236



IMG_20260521_121407



IMG_20260521_121548



IMG_20260521_121601



IMG_20260521_124324



IMG_20260521_124329_1



IMG_20260521_124332



IMG_20260521_124334

EXPERT-WYCENY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Grudziądzka 132
87-100 Toruń
NIP 9562374609

K A L K U L A C J A N A P R A W Y NR 1757E05202

25.05.2026

SYGNATURA .

MARKA VW GOLF (CD1) R
NUMER VIN WVVZZZCD0PW103703 NR REJ. CT 196AP KOD TYPU 06 L2 80

WERSJA OD 07.2022 PAKIET CHROM KLIMAT AUTOM 3 STREF
WYPOSAŻENIE LUSTERKO Z EL/OGRZEW CZUNIK ŚWIATŁ/DESZCZ OŚWIETL KLAMKI CHŁOD
WSKAŹNIKI CYFROWE WEJŚCIE KEYLESS SZYBA BOCZ/TYL
LUST WEW AUTM SCIEMN ANTENA AM/FM CAR2X KOMUNIKATION
ODB RADIOWY DIGITAL SYST ALARMOWY E-CALL OBSŁUGA ON LINE
TELEFON COMFORT ZŁĄCZE USB PRZ/TYL SOUNDSYST SUBWOOFER
RADIO/NAVIGATIONSSYS MATRIX LED-REFLEKT POMOC PRZY PARKOWANI
LAMPY TYŁ LED DYNAM KAMERA JAZDY W TYŁ ZABEZP ŚRUB KOŁA
WYPOS NIEB SARDEGNA NAST WYS SIEDZ PASAŻ WŁĄCZ OGRZ KIER SPOR
PAS BEZP P Z NAPINA WYKL DRZWI SZT SKORA INSTALACJA ALARMOWA
OSTRZEGACZ PASA P/T OŚWIETLENIE OTOCZEN MOC FOT DZIEC ISOFIX
PODŁOKIETNIK S PRZ SIEDZ PRZ/TYL OGRZEW PODŁOK SRO TYLNY
PEDAŁY ALUMINIOWE UKŁAD WYDECH SOUND 1984CCM 235KW
7-BIEG DSG OŚ 4-0 WAHACZOWA UKŁ KIEROWN DYNAMIK
OPONA 235/35 R19..Y OBRE CZ ALU 8 J X 19 NORMA SPALIN EU6 AP
PAS BEZP T/Z NAPIN SYST ASYST KIEROWCY DACH SZKL PANORAM EL
WSPOM ZACHOW KIERUNK HAMULEC PRZÓD 356X34 HAMULEC TYŁ 310 X 22
FRONT ASSIST AUTOM REGUL ODSTĘPU PAKET BLACK STYLE
4MOTION (WSZYST KOŁA SYSTEM EVAP

SERWIS- SERWIS ZMIENNY
OPCJE

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG CENA/KL 1 =100.00 PLN/RBG
CENA/KL 2 =100.00 PLN/RBG
CENA/KL 3 =100.00 PLN/RBG

NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE	KL	JC	OPER. CENA
KOD CZ			
01 50 00 ZAX POSZUKIWANIE BŁĘDÓW	2	2	20.00
(ODCZYTANIE PAMIĘCI BŁĘDÓW)			
97 85 09 50 TAŚMA MASY AOKUMULATORA ODŁĄCZYĆ/ UMOCOW	2	1	10.00
44 05 20 04 4 KOŁA WYB/WBUD	1	5	50.00
10 82 19 50 MISKA DZWIEKOCHRONNA WYB/WBUD	2	2	20.00
19 38 17 50 PŁYN CHŁODZĄCY WYPUSCIĆ/ NAPEŁNIĆ	2	5	50.00
87 03 17 50 PŁYN CHŁODZĄCY WYPUSCIĆ I NAPEŁNIĆ	2	5	50.00
66 05 19 00 KRATA CZOŁOWA WYB/WBUD	2	2	20.00
66 07 19 50 ZNAK FABRYCZNY PRZ WYB/WBUD	2	1	10.00
63 29 19 50 NAKŁADKA ZDERZAKA PRZ WYB/WBUD	2	4	40.00
(KRATA CHŁODNICZY WYBUDOWANA)			
63 29 55 56 NAKŁADKA ZDERZAKA PRZ WYMIENIĆ	2	16	160.00
(WYBUDOWANA)			
OBEJMUJE: OSPRZĘT PRZEŁOŻYĆ			
94 15 20 50 OBYDWA REFLEKTORY WYB/WBUD	2	4	40.00
(NAKŁADKA ZDERZAKA WYBUDOWANA)			
BEZ REGULACJI REFLEKTORÓW			
94 15 55 50 REFLEKTOR L WYMIENIĆ	2	2	20.00

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX

STRONA 2

EXPERT-WYCENY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Grudziądzka 132
87-100 Toruń
NIP 9562374609

K A L K U L A C J A N A P R A W Y NR 1757E05202				25.05.2026		
R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG				CENA/KL	1 =100.00	PLN/RBG
				CENA/KL	2 =100.00	PLN/RBG
				CENA/KL	3 =100.00	PLN/RBG
NR POZ.	PRACY /	PRACE	NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE	KL	JC	OPER. CENA
KOD CZ						
94 15 55 50	(REFLEKTOR WYBUDOWANY)			2	2	20.00
50 55 19 50)	REFLEKTOR P WYB/WBUD			2	7	70.00
50 55 19 50)	(REFLEKTOR WYBUDOWANY)					
50 55 19 50)	BLOTNIK PRZ L WYB/WBUD			2	7	70.00
50 55 19 50)	(POKRYCIE ZDERZAKA WYBUDOWANE)					
50 55 19 50)	OBEJMUJE: KOŁO I NADKOLE WYB/WBUD					
50 55 19 50)	BLOTNIK PRZ P WYB/WBUD			2	7	70.00
50 55 19 50)	(POKRYCIE ZDERZAKA WYBUDOWANE)					
50 55 19 50)	OBEJMUJE: KOŁO I NADKOLE WYB/WBUD					
92 25 20 00	RAMIONA WYCIERACZEK WYB/WBUD			2	4	40.00
66 44 19 50	OSŁONA WLOTU POWIETRZA WYB/WBUD			2	2	20.00
66 44 19 50	(RAMIONA WYCIERACZEK WYBUDOWANE)					
70 59 19 00	WYKLADZINA DRZWI PRZ L WYBUD/WBUD			2	4	40.00
66 89 19 50	LUSTERKO ZEWN L WYB/WBUD			2	1	10.00
66 89 19 50	(WYKLADZINA DRZWI WYBUDOWANA)					
66 89 55 ZAX	LUSTERKO ZEWN L WYMIENIĆ			2	3	30.00
66 89 55 ZAX	(WYBUDOWANE)					
66 89 55 ZAX	OBEJMUJE: OBUDOWA LUSTERKA					
66 89 55 ZAX	I ZWIERCADŁO WYB/WBUD					
57 11 19 00	KLAMKA DRZWI PRZ L WYB/WBUD			2	2	20.00
57 11 19 00	OBEJMUJE: BEBENEK ZAMKA WYB/WBUD					
70 73 20 00	OBYDWE WYKLADZINY DRZWI T WYB/WBUD			2	4	40.00
64 65 19 50	PROWADNICA SZYBY TYL L WYB/WBUD			2	3	30.00
64 65 19 50	(WYKLADZINA DRZWI WYBUDOWANA)					
64 65 19 50	OBEJMUJE: SZYBA NAROŻNA WYB/WBUD					
57 51 19 00	DRZWI PRZ P WYBUD/WBUDOWANIE			2	5	50.00
70 59 19 00	WYKLADZINA DRZWI PRZ P WYBUD/WBUD			2	4	40.00
66 89 19 50	LUSTERKO ZEWN P WYB/WBUD			2	1	10.00
66 89 19 50	(WYKLADZINA DRZWI WYBUDOWANA)					
66 89 55 ZAX	LUSTERKO ZEWN P WYB/WBUD			2	3	30.00
66 89 55 ZAX	(WYBUDOWANE)					
66 89 55 ZAX	OBEJMUJE: OBUDOWA LUSTERKA					
66 89 55 ZAX	I ZWIERCADŁO WYB/WBUD					
64 52 19 50	PODNOŚNIK SZYBY P WYB/WBUD			2	3	30.00
64 52 19 50	(SZYBA DRZWI WYBUDOWANA)					
64 52 19 50	OBEJMUJE: SILNIK PODNOŚNIKA SZYBY					
64 52 19 50	WYB/WBUD					
57 65 19 ZAX	USZCZELKA DRZWI PRZEDNICH P ZEWNETRZNA			2	2	20.00
64 71 19 50	PODNOŚNIK SZYBY TYLNY PRAWY - WYB./WBUD.			2	3	30.00
64 71 19 50	(WYKLADZINA DRZWI WYBUDOWANA)					
66 29 19 08	NAKLADKA PROGU P WYB/WBUD			2	6	60.00
70 92 19 03	WYKLADZ DOLNA POKRYWY TYLN WYB/WBUD			2	5	50.00
70 92 19 00	WYKLADZINA G POKRYWY KOM BAG WYB/WBUD			2	2	20.00
66 58 19 50	SPOLILER TYLNY WYBUDOW/WBUDOW			2	2	20.00
94 31 19 00	LAMPA TYLNA W L WYB/WBUD			2	2	20.00
94 31 20 02	OBYDWE LAMPY TYLNE Z WYB/WBUD			2	4	40.00
63 69 19 00)	NAKLADKA ZDERZAKA TYL WYB/WBUD			2	2	20.00

EXPERT-WYCENY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Grudziądzka 132
87-100 Toruń
NIP 9562374609

K A L K U L A C J A N A P R A W Y				NR	1757E05202	25.05.2026		
R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA				10	JC=1 RBG	CENA/KL	1 =100.00	PLN/RBG
						CENA/KL	2 =100.00	PLN/RBG
						CENA/KL	3 =100.00	PLN/RBG
NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE						KL	JC	OPER. CENA
KOD CZ								
63	69	55	50	(LAMPY TYL WYBUDOWANE)		2	4	40.00
				NAKLADKA ZDERZAKA TYL WYMIENIĆ				
				(NAKLADKA ZDERZAKA WYBUDOWANA)				
				OBEJMUJE: LAMPY TABLICY REJESTRACYJNEJ				
				I CZUJNIKI WSPOMAG PARKOWANIA WYB/WBUD				
63	69	41	62	NAKLADKA ZDERZAKA TYL NAPRAWIĆ		2	3	30.00
				(OPERACJA SCALONA)				
63	69	43	62	NAKLADKA ZDERZAKA TYL WIERCIĆ		2	5	50.00
				(OPERACJA SCALONA)				
				(WIERCIĆ 4 OTWORY)				
66	76	19	50	WNEKA KOLA TYL L WYB/WBUD (KOŁO		2	1	10.00
				WYBUDOWANE)				
BRAK NR				USZTYWNI POPRZECZNE PODŁOGI T WYMIENIĆ		3	16	160.00
72	01	19	00	SIEDZENIE PRZ P WYB/WBUD		2	4	40.00
				(AKUMULATOR ODŁĄCZONY)				
72	47	19	ZAX	OPARCIE PRZEDNIE P WYB/WBUD		2	2	20.00
				(FOTEL WYBUD)				
74	19	19	50	POSZYCIE OPARCIA PRZ P WYB/WBUD		2	2	20.00
				(OPARCIE WYBUDOWANE)				
74	17	19	50	WYŚCIOŁKA OPARCIA PRZ P WYB/WBUD		2	1	10.00
				(POSZYCIE OPARCIA ZDJĘTE)				
69	60	19	50	AIRBAG BOCZNY P WYB/WBUD		2	1	10.00
70	57	19	00	NAKLADKA SLUPKA "A" G L WYB/WBUD		2	4	40.00
70	67	19	00	NAKLADKA SLUPKA "B" L WYB/WBUD		2	3	30.00
70	68	19	00	NAKLADKA SLUPKA "C" L WYB/WBUD		2	2	20.00
70	40	19	50	PROWADNICA L POKRYCIA KOMORY BAGAZNIKA		2	3	30.00
69	11	19	50	PAS BEZPIECZEN PRZ L WYB/WBUD		2	1	10.00
69	12	19	00	PAS BEZPIECZEN T L WYB/WBUD		2	5	50.00
69	51	19	53	CZUJNIK AIRBAGU DRZWI PRZ P WYB/WBUD		2	1	10.00
19	24	20	50	PROWADNICA POWIETRZA WYB/WBUD		2	1	10.00
				(NAKLADKA ZDERZAKA WYBUDOWANA)				
21	43	19	70	CHŁODNICA POWIETRZA WYBUD/WBUDOW		2	1	10.00
87	50	19	50	KONDENSATOR WYB/WBUD		2	2	20.00
				(POKRYCIE ZDERZAKA WYBUDOWANE)				
19	20	19	70	OBUDOWA DMUCHAWY CHŁODZ WYB/WBUD		2	4	40.00
BRAK NR				DODATKOWA CHŁODNICA L WYB/WBUD		2	1	10.00
19	70	19	70	CHŁODNICA WYB/WBUD		2	4	40.00
				(OBUDOWA WENTYLATORA WYBUDOWANA)				
				OBEJMUJE: FILTR POWIETRZA WYB/WBUD				
				BEZ OPRÓŻNIENIA/ NAPEŁNIENIA UKŁADU				
BRAK NR				UKŁAD SPALIN POLUZ/ZAMOC		2	2	20.00
26	30	19	00	TLUMIK SRODKOWY WYBUD/WBUDOW		2	3	30.00
26	15	19	50	OSŁONA TERMICZNA TUNELU WYB/WBUD		2	1	10.00
46	36	20	50	KLOCKI HAMULCOWE P L WYBUD/WBUD		2	2	20.00
46	36	20	50	KLOCKI HAMULCOWE P P WYBUD/WBUD		2	2	20.00
46	36	56	50	KLOCKI HAM PRZ L WYMIANA		2	1	10.00
46	36	56	50	KLOCKI HAM PRZ P WYMIANA		2	1	10.00

EXPERT-WYCENY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Grudziądzka 132
87-100 Toruń
NIP 9562374609

K A L K U L A C J A N A P R A W Y						NR	1757E05202	25.05.2026
R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA						10	JC=1 RBG	
						CENA/KL	1 =100.00	PLN/RBG
						CENA/KL	2 =100.00	PLN/RBG
						CENA/KL	3 =100.00	PLN/RBG
NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE						KL	JC	OPER. CENA
KOD CZ								
46	50	19	50)	TARCZA HAMULCOWA PRZ P WYB/WBUD		2	2	20.00
47	08	35	50	PŁYN HAMULCOWY SPRAWDZIĆ/UZUPEŁNIĆ		2	1	10.00
44	12	56	70	4 OBRĘCZE/OPONY ZDJĄĆ/ZALOŻYĆ		2	8	80.00
						(KOŁA WYBUDOWANE)		
						OBEJMUJE: ZDJĘCIE/ZALOŻENIE OPON,		
						ZALOŻENIE ZAWORKÓW I WYWAŻENIE KÓŁ		
44	95	03	00	POMIARY POJAZDU PRZOD I TYŁ		2	9	90.00
94	15	16	50	OBYDWA REFLEKTORY USTAWIENIE SWIATEŁ		2	2	20.00
01	50	00	ZAX	POSZUKIWANIE BŁĘDÓW		2	2	20.00
						(ODCZYTANIE PAMIĘCI BŁĘDÓW I SKASOWANIE PO NAPRAWIE)		
4590	POSZYCIE OPARCIA P P WYB-/WBUDOWANIE					2	5*	50.00
0741	BŁOTNIK L NAPRAWA					3	5*	50.00
0742	BŁOTNIK P NAPRAWA					3	10*	100.00
1482	DRZWI PRZ P NAPRAWA					3	10*	100.00
2209	WYKL DOL WZMOCNIE L NAPRAWA					3	5*	50.00
2292	SŁUPEK B/WSPORNIK P NAPRAWA					3	20*	200.00
3045	SPOILER TYLNY NAPRAWA					3	20*	200.00
4590	POSZYCIE OPARCIA P P NAPRAWA					3	20*	200.00
1548	PODN SZYB PRZ P SPRAWDZENIE					2	5*	50.00
1848	PODN SZYB DRZWI T P SPRAWDZENIE					2	5*	50.00
4750	BLOKADA OPARCIA P SPRAWDZENIE					2	5*	50.00
9825	ZAWIESZENIE P L SPRAWDZENIE					2	5*	50.00
9826	ZAWIESZENIE P P SPRAWDZENIE					2	5*	50.00
9840	OŚ TYLNA SPRAWDZENIE					2	5*	50.00

51	01	75	00)	CZESC NADWOZIA KONSERW PRZESTRZ ZAMKN		3	2	20.00
51	01	75	50	KOTFLUEGEL V L HOHLRAUM KONSERVIEREN		3	1	10.00
						(OPERACJA SCALONA)		
51	01	75	50	KOTFLUEGEL V R HOHLRAUM KONSERVIEREN		3	1	10.00
						(OPERACJA SCALONA)		
51	01	75	50	SŁUPEK"B" P KONSERW PRZESTRZ ZAMKN		3	1	10.00
						(OP SCAL)		
51	01	75	50	WZMOCNIENIE DOLNE P KONSERWACJA PRZESTRZ		3	1	10.00
						ZAMKNIETYCH (OPERACJA SCALONA)		
51	01	75	50	POPRZECZKA TYLNA KONSERWACJA PRZESTRZENI		3	1	10.00
						ZAMKNIETYCH (OPERACJA SCALONA)		

EXPERT-WYCENY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Grudziądzka 132
87-100 Toruń
NIP 9562374609

K A L K U L A C J A N A P R A W Y NR 1757E05202 25.05.2026
L A K I E R O W A N I E (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 23.03.2026

KOD CZĘŚCI	OPERACJA	- 2-WARSTW-PERLCOLOR	JC
0283	NAKŁADKA ZDERZAKA P	LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	9
0301	CZUJN PRZ Z L PARKOW	LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	1
0302	CZUJN PRZ Z P PARKOW	LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	1
0303	CZUJN PRZ W L PARKOW	LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	1
0304	CZUJN PRZ W P PARKOW	LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	1
1561	KLAMK ZEWN DRZ PRZ L	LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	3
2210	WYKL DOL WZMOCNIE P	LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	4
2583	NAKŁADKA ZDERZAKA T	LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	11
0741	BŁOTNIK L	ODNOWA LAKIERU	10
0742	BŁOTNIK P	ODNOWA LAKIERU	10
1482	DRZWI PRZ P	ODNOWA LAKIERU	16
2209	WYKL DOL WZMOCNIE L	ODTW. LAK. EL. Z TW.	10
2292	SŁUPEK B/WSPORNIK P	ODNOWA LAKIERU	11
3045	SPOILER TYLNY	ODTW. LAK. EL. Z TW.	11

MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ

KOD CZĘŚCI	OKREŚLENIE	KOSZT.MAT.
0283	NAKŁADKA ZDERZAKA P LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	650.38
0301	CZUJN PRZ Z L PARKOW LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	2.55
0302	CZUJN PRZ Z P PARKOW LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	2.55
0303	CZUJN PRZ W L PARKOW LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	2.55
0304	CZUJN PRZ W P PARKOW LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	2.55
1561	KLAMK ZEWN DRZ PRZ L LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	15.30
2210	WYKL DOL WZMOCNIE P LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	137.73
2583	NAKŁADKA ZDERZAKA T LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	780.45
0741	BŁOTNIK L ODNOWA LAKIERU	149.02
0742	BŁOTNIK P ODNOWA LAKIERU	149.02
1482	DRZWI PRZ P ODNOWA LAKIERU	452.37
2209	WYKL DOL WZMOCNIE L ODTW. LAK. EL. Z TW.	101.47
2292	SŁUPEK B/WSPORNIK P ODNOWA LAKIERU	191.59
3045	SPOILER TYLNY ODTW. LAK. EL. Z TW.	214.21

KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ	JC	OPER.
WSPÓŁCZYNNIK 110.00 PLN/RBG		CENA
CZAS LAKIEROWANIA	99	
PRZYGOTOWANIE PRACA GŁ. METAL	23	
PRZYGOTOWANIE PRACA DOD.TWORZYWO	8	
KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG :	130	1430.00

KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO	CENA
LAKIEROWANIE NOWEJ CZĘŚCI STOPIEŃ K1R	1594.06
ODNOWA LAKIERU	942.00
ODNOWA LAKIERU K3	315.68
STAŁA MATERIAŁOWA PRACA GŁ. METAL	199.80
STAŁA MATERIAŁOWA PRACA DOD. TWORZYWO	99.10

EXPERT-WYCENY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Grudziądzka 132
87-100 Toruń
NIP 9562374609

K A L K U L A C J A N A P R A W Y		NR	1757E05202	25.05.2026
C Z Ę Ś C I Z A M I E N N E		CENNIK STAN	: 01.05.2026 / 05	
KOD CZĘŚCI	OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY		CENA
0283	NAKLADKA ZDERZAKA P	5H0	807 217 M GRU	2543.90
0301	CZUJN PRZ Z L PARKOW	5Q0	919 275 C GRU	382.85
0302	CZUJN PRZ Z P PARKOW	5Q0	919 275 C GRU	382.85
0303	CZUJN PRZ W L PARKOW	5Q0	919 275 C GRU	382.85
0304	CZUJN PRZ W P PARKOW	5Q0	919 275 C GRU	382.85
0431	VW ZNAK PRZ	5H0	853 601 H DPJ	828.46
0561	REFLEKTOR L KPL	5H1	941 113 M	6446.34
0562	REFLEKTOR P KPL	5H1	941 114 M	6446.34
1324	OSŁ P WNEKI PODSZYB	5H0	819 404 A 9B9	138.13
1510	USZCZ ZE W DRZWI P P	5H4	837 652 A 9B9	145.45
1561	KLAMK ZEWN DRZ PRZ L	5H1	837 205 F GRU	245.45
1591	USZCZ P KLAMKI PRZ L	5H0	837 209 A	13.81
1737	WSPOR LUSTER ZEWN L	5H1	857 507 AJ 9B9	1438.21
1738	WSPOR LUSTER ZEWN P	5H1	857 508 AJ 9B9	1438.21
1897	PROWAD SZYBY DRZ T L	5H4	839 439 F 5AP	395.04
2210	WYKL DOL WZMOCNIE P	5H0	853 856 A GRU	1787.80
2583	NAKLADKA ZDERZAKA T	5H6	807 417 AB GRU	2706.50
2605	DYFUZOR ZDERZAKA TYL	5H6	807 568 S 041	1064.23
2787	ZAMOC CZUJNIKA T L Z	5H0	919 491	37.39
2788	ZAMOC CZUJNIKA T P Z	5H0	919 492	37.39
2789	ZAMOC CZUJNIKA T L W	5H0	919 491 A	37.39
2790	ZAMOC CZUJNIKA T P W	5H0	919 491 A	37.39
2797	0.05 L PODKŁAD SYNTETYCZNY	D	822 150 A1	42.25
2798	0.06 L PŁYN CZYSZCZĄCY	;D	009 401 04	38.81
2799	CZUJN KLEJ 2 SKŁAD	D	180 KU2 A1	154.39
3281	LAMPY TYL ZE W L	5H0	945 207 A	1617.07
3282	LAMPY TYL ZE W P	5H0	945 208 A	1617.07
3283	LAMPY TYL WE W L	5H0	945 307	1625.20
3961	USZTYWN POPRZECZNE T	5Q0	813 147	730.89
4201	NADKOLE T L	5H0	810 971 D	231.63
4465	KONDENSATOR	5WA	816 411 D	1243.09
4578	NAKL WYSC OPARCIA P	5H0	881 776 Q	552.03
4608	AIRBAG BOCZ PRZ P	5H0	880 242 S	1739.02
4610	SYST AIRBAG BOCZ P P	NAPRAWIĆ		
4612	CZUJN AIRBAGU DRZ PP	5WA	959 354	345.45
4661	PAS BEZPIECZ P L	5H1	857 705 S RAA	1121.14
4841	PAS BEZPIECZ T L	5H6	857 805 M RAA	1023.58
4852	OSŁONA BAGAŻNIKA	5H6	867 769 A CA9	682.11
4909	WYKL L KLAPY TYLNEJ	5H6	867 703 4PK	106.42
4941	WYKL SLUPKA"A" G L	+5H0	867 233 Q VED	787.80
7142	TARCZA HAM P P	5WA	615 301 J	1478.86
7180	KPL KLOCKOW HAM P	5WA	698 151 R	1194.31
7201	FELGA P L	:5H0	601 025 R FZZ	4080.49
7202	FELGA P P	:5H0	601 025 R FZZ	4080.49
7209	KOLPAK KOLA P L	:5H0	601 171 FOD	96.67
7227	OPONA P L	235/35 R 19	.. Y	995.25U
7228	OPONA P P	235/35 R 19	.. Y	995.25U
7763	DODATK CHŁODNICA L	5Q0	121 251 HA	1064.23
8745	CHŁODNICA POW DOŁAD	5Q0	145 803 AE	1340.65
8826	OCHR TERMI ŚRO WYDE	5Q0	825 729 C	143.01

EXPERT-WYCENY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Grudziądzka 132
87-100 Toruń
NIP 9562374609

K A L K U L A C J A N A P R A W Y NR 1757E05202 25.05.2026

C Z Ę Ś C I Z A M I E N N E CENNIK STAN : 01.05.2026 / 05

KOD CZĘŚCI	OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY	CENA
9551	FELGA TYL L	:5H0 601 025 R FZZ	4080.49
9552	FELGA T P	:5H0 601 025 R FZZ	4080.49
9557	KOLPAK KOLA T L	:5H0 601 171 FOD	96.67

EXPERT-WYCENY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Grudziądzka 132
87-100 Toruń
NIP 9562374609

K A L K U L A C J A N A P R A W Y NR 1757E05202

25.05.2026

K A L K U L A C J A K O Ń C O W A				PLN	PLN

KURS PRZELICZ : 1 EURO = 4.23510 PLN					
R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 10 JC = 1 RBG					
RAZEM KL 1	5 JC X	100.00	PLN/RBG	50.00	
RAZEM KL 2	244 JC X	100.00	PLN/RBG	2 440.00	
RAZEM KL 3	106 JC X	100.00	PLN/RBG	1 060.00	
POMIARY KL 2	9 JC X	100.00	PLN/RBG	90.00	
RAZEM ROBOCIZNA					3 640.00
K O S Z T Y D O D A T K O W E					
KONS. PROFILI ZAMKN					
RAZEM KL 3	7 JC X	100.00	PLN/RBG	70.00	
RAZEM KOSZTY DODATKOWE					70.00
L A K I E R O W A N I E					
KOSZTY ROBOCIZNY				1 430.00	
KOSZTY MATERIAŁU				3 150.64	
RAZEM LAKIEROWANIE					4 580.64
C Z Ę Ś C I Z A M I E N N E				64 703.64	
NORMALIA (2.0%)				1 294.07	
RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE					65 997.71
K O S Z T Y N A P R A W Y BEZ VAT					74 288.35
-----				-----	
VAT 23.00 %					17 086.32
K O S Z T Y N A P R A W Y Z VAT					91 374.67

OBJAŚNIENIA:

U=CENA CZĘŚCI W ZŁ PRZEL Z EUR, NETTO

* = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

NR KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA

;=NR KATALOGOWY NIE DLA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA MODELI WG NR NADWOZIA

ZAX=CZAS PRACY USTALONY PRZEZ AUDATE

(C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY AZ

T AUTOMOTIVE GMBH

CENY CZĘŚCI-CENY PRODUC./IMPORT.

+ = OKREŚLENIE NR KOLORU

: =CZĘŚĆ MOŻE BYĆ DOSTARCZ. LAKIER.

KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA

)=UDZIAŁY CZASU OBJĘTE W INNEJ POZYC

LICENCJA 30935400

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX

STRONA 9

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU**do wyceny nr: 1757E052026**

z dnia: 2026/05/25

Wykonawca opinii : Piotr Piórkowski

Zleceniodawca: Syndyk Bartosz Grenda

Adres: Turystyczna 71, 87-100 Toruń

Zlec. pismo, znak: Postanowienie

z dnia: 2026/05/20

Właściciel: Przemysław Romański w upadłości

Adres: ul. Bananowa 11/12, 87-100 Toruń

Sygnatura akt: TO1T/GU/244/2026/6

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] V-2026

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2022

Model: Golf VIII 2.0 TSI MR`20 E6d

Wersja: R 4MOTION DSG

Nr rejestracyjny: CT 196AP

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr IE / ID: 040-10185 / 199553

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU**KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):**

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2024	05	160000	160000
2023	05	144000	144000
2022	05	130500	130500
2021	05	119500	119500
2020	05	109500	109500
WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (48 mies.)			130 500 PLN

Normatywny okres eksploatacji	48 mies.
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn)	2023/02/22
Rzeczywisty okres eksploatacji	39 mies.
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	7 594 PLN po korekcie: 138 094 PLN

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2022.08-2022.12

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Asystent świateł drogowych Light Assist	0,50			0,32	0,77	340
2	Audio System Harmon Kardon Surround Sound	1,00			1,15	0,54	858
3	Autoalarm z zabezpieczeniem wnętrza i blokadą odholowania	0,75			0,69	0,66	624
4	+Kierownica podgrzewana	1,00			0,56	0,54	414
5	Okno dachowe panoramiczne regulowane elektrycznie	1,00			2,22	0,54	1 655
6	Pakiet stylistyczny Black	1,00			0,74	0,54	552
	Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym						
	Listwy boczne czarne						
	Grill wykończony w kolorze czarnym						
7	Pakiet Travel Assist Medium (dopłata)	0,50			1,27	0,77	1 350
	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie						
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie						
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie						
	Asystent zmiany pasa ruchu Side Assist						

System Traffic Jam Assist - asystent jazdy w korku								
8	Pakiet Zimowy (dopłata)	0,75	0,68	0,66	615			
Spryskiwacze reflektorów								
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą								
Dysze spryskiwaczy podgrzewane								
Sterowanie radiem w kierownicy								
Fotel kierowcy podgrzewany								
Kierownica pokryta skórą								
Fotel pasażera podgrzewany								
Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy								
Sterowanie komputerem pokładowym przy kierownicy								
9	Reflektory LED Matrix IQ.LIGHT	0,50	2,00	0,77	2 127			
10 +	Spoiler dachowy	1,00	0,89	0,54	663			
11	System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu Keyless Access	1,00	0,91	0,54	679			
12	System nawigacji satelitarnej Discover Media z usługą Streaming & Internet (dopłata)	1,00	1,24	0,54	925			
System obsługi głosowej								
System nawigacji satelitarnej "Discover Media"								
Tuner radiowy cyfrowy DAB+								
Mapa Europy								
System rozpoznawania znaków drogowych Sign Assist								
Wyświetlacz kolorowy dotykowy 10"								
13	System Rear Assist - kamera cofania	0,75	0,67	0,66	606			
14	Tarcze kół aluminiowe 19" "Estoril", czarne, układ kierowniczy progresywny (dopłata)	0,50	1,68	0,77	1 786			
15	Układ wydechowy R-Performance (z tytanu)	1,00	7,82	0,54	5 831			
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE				19 025 PLN				
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE				19 025 PLN po korekcie: 157 119 PLN				
+ - element zadany z listy ogólnej lub dodany jako nowy element przez wyceniającego								
Przebieg normatywny				66 300 km				
Przebieg rzeczywisty szacowany				134 000 km				
KOREKTA ZA PRZEBIEG				- 19 147 PLN po korekcie: 137 972 PLN				
ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:								
Opis korekty				[%] Wart. [PLN]				
Stan utrzymania i dbałość o pojazd				-5,0 -6 898				
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw				-10,0 -13 797				
Szczególny charakter eksploatacji				-5,0 -6 898				
Możliwe ukryte wady i niesprawności				-5,0 -6 898				
KOREKTY RÓŻNE				- 34 491 PLN po korekcie: 103 481 PLN				
STAN OGUMIENIA:								
Oś	Koło	Cena Zuż. Bieżn	Koło	Cena Zuż. Bieżn	Koło	Cena Zuż. Bieżn	Koło	Cena Zuż. Bieżn
		[PLN] [%] [mm]		[PLN] [%] [mm]		[PLN] [%] [mm]		[PLN] [%] [mm]
Przednia			Lewe: 1818 66* 4			Prawe: 1818 66* 4		
Tylna			Lewe: 268 52* 5			Prawe: 268 52* 5		
KOREKTA ZA OGUMIENIE				- 592 PLN po korekcie: 102 889 PLN				
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU				102 900 PLN				

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM**do wyceny nr: 1757E052026**

z dnia: 2026/05/25

Wykonawca opinii : Piotr Piórkowski

Zleceniodawca: Syndyk Bartosz Grenda

Adres: Turystyczna 71, 87-100 Toruń

Zlec. pismo, znak: Postanowienie

z dnia: 2026/05/20

Właściciel: Przemysław Romański w upadłości

Adres: ul. Bananowa 11/12, 87-100 Toruń

Sygnatura akt: TO1T/GU/244/2026/6

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] V-2026

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2022

Model: Golf VIII 2.0 TSI MR`20 E6d

Wersja: R 4MOTION DSG

Nr rejestracyjny: CT 196AP

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr IE / ID: 040-10185 / 199553

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 39 mies.) . . . **102 900 PLN**

Współczynnik amortyzacji pojazdu 0,61

CZĘŚCI DO NAPRAWY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
1 Nadwozie lakierowane		
1	Błotnik przedni	LiP
2	Drzwi boczne przednie	P
3	Słupki środkowe	P
2 Wyposażenie nadwozia		
4	Fotel przedni kpl.	P
5	Pasy bezpieczeństwa tylne kpl.	
6	Osprzęt drzwi bocznych przednich	P
7	Osprzęt drzwi bocznych tylnych	P
8	Osprzęt drzwi tyłu nadwozia	
5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym		
9	Zacisk hamulca (rozpięracz) z osłoną i elementami ciemnymi (	P

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
2 Wyposażenie nadwozia		
1	Zderzak przedni kpl.	
2	Reflektor kpl.	LiP
3	Zderzak tylny kpl.	
4	Lampa zespolona tylna kpl.	LiP
5	Lusterko boczne zewnętrzne	LiP
6	Pas bezpieczeństwa przedni z napinaczem	L
7	Kondensator klimatyzacji (skraplacz)	
8	Poduszka powietrzna boczna przednia z ukł.sterowania	P
9	Wiązka przewodów i czujniki parkowania przednie	
3 Silnik z osprzętem		
10	Chłodnica powietrza (silnik doładowany)	
5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym		
11	Tarcza hamulcowa (bęben hamulcowy)	P
7 Reszta		
12	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	LiP
13	Opona koła przedniego	LiP
14	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	LiP

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p.	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp. [PLN]
1	Nadwozie lakierowane	13	2	13 109
2	Wyposażenie nadwozia	46	10	42 601
3	Silnik z osprzętem	21	2	21 177
4	Układ napędowy	9	0	9 261
5	Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	5	3	4 991
6	Zawieszenie tylne	3	0	3 087
7	Reszta	3	24	2 346
Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu				96 572 PLN

KOSZT NAPRAWY NETTO

	UREALNIONY	ASO
Stawka mech. / blacharska	100,00 PLN/rbg	150,00 PLN/rbg
Stawka lakiernicza	110,00 PLN/rbg	160,00 PLN/rbg
Urealnienie (zmniejszenie) cen części	39,0 %	0,0 %
Urealnienie (zmniejszenie) cen zamienników	0,0 %	0,0 %
Części plus normalia	40 258,60 PLN	65 997,71 PLN
Robocizna	5 140,00 PLN	7 645,00 PLN
Materiały lakiernicze i inne	3 150,64 PLN	3 150,64 PLN
RAZEM	48 549,24 PLN	76 793,35 PLN

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

Metoda urealnionego kosztu naprawy

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	102 900 PLN
Urealniony koszt naprawy	48 549 PLN
Wynik metody urealnionego kosztu naprawy	54 351 PLN

Metoda zredukowanego kosztu naprawy

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	102 900 PLN
Pełny koszt naprawy	94 456 PLN
Współczynnik amortyzacji wycenianego pojazdu	0,61
Współczynnik redukcji pozostałych składników naprawy	0,81
Współczynnik zmiany kosztu naprawy	1,26
Zredukowany koszt naprawy	75 861 PLN
Wynik metody zredukowanego kosztu naprawy	27 039 PLN

Metoda stopnia uszkodzenia

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	102 900 PLN
Stopień uszkodzenia	0,0615
Współczynnik stopnia uszkodzenia	0,80
Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0,96
Współczynnik zbywalności pojazdu uszkodzonego	0,77
Wynik metody stopnia uszkodzenia	57 109 PLN

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą stopnia uszkodzenia.	57 109 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	102 900 PLN

Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego		57 100 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie		45 800 PLN
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej		0,92

Wycenę sporządził: Piotr Piórkowski
 Rzeczoznawca/ Biegły Sądowy SO/Toruń
 Expert-Wyceny Sp z o.o.
 ul. Grudziądzka 132, 87-100 Toruń